



ҚТ бойынша шағын жиын «НКОК Н.В.» компаниясының Денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелері

Денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелер — ДЕКҚОҚ аясында қадағалайтын саясат пен процедуралардан алынған негізгі жиынтықты элементтер.

Барлық жағдайда жұмысқа қатысты саясат талаптары, процедура, нұсқаунама немесе техникалық шарт (денсаулық пен еңбекті қорғауға қатысты алтын ережелердің әрқайсысына бөлек тізімделген) орындалуы тиіс.



8. ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН РҰҚСАТ ҚАҒАЗЫ

- Жұмысқа Рұқсат беру қағазы, НКОК мекемесінің Алтын ережелерінің бірі болып табылады.
- Жұмысқа рұқсат және қауіп-қатерді бағалау қағаздарын, жұмысты орындаушы ТҚ бөлімімен бірлесе отырып дайындау қажет.
- Жұмысқа рұқсат беру жүйесі жұмыстарға қатысты (ЖРҚ) қауіпсіз жұмыс істеу жүйелерін енгізуге мүмкіндік беретін аса қажетті құрал, оның орындалмауы бұндай жұмыстарға жұмылдырылатын қызметкерлердің тәуекелге ұшырауына айтарлықтай ықпал етуі мүмкін:
- Әдеттегіден тыс не аса қатерлі жұмыс түрлерінің барлығы қауіп-қатерді бағалау жұмысынан өтуі және жұмысқа арналған рұқсат қағазын беру арқылы қадағалануы керек.
- ЖРҚ бойынша жұмысты орындаушы, ЖРҚ Rev.10 A02 оқуын өтуі тиіс. Білікті болуы керек және ЖРҚ талаптарын қолданысқа енгізуге жауапты болуы тиіс.
- Супервайзерлер қауіп-қатерлер деңгейіне баға беру және ЖРҚ бойынша талаптардың орындалып, анықталған қауіпті факторларды басқару шаралары қолданғаннан кейін ғана жұмысты бастауға рұқсат бере алады.
- Жұмысқа рұқсат қағазы негізінде жұмыс істейтін адамдар оның мазмұнымен таныстырылуы керек.
- АИВГ мекемесінің барлық ЖРҚы, Сайтқа жауапты адаммен ЖРҚ беру жиналысында келісілуі керек.



SAFETY MOMENT Permit to Work

The Health and Safety Golden Rules are key summary elements taken from the controlling HSSE policy and procedures. These key summaries are the minimum expectations of Company. in relation to the relevant processes.

In all cases, the relevant policy, procedure, guideline or specification (listed against each Health & Safety Golden Rule) shall be adhered to.



8. PERMIT TO WORK

- Permit to Work is one of the Golden rules of NCOК company.
- PTW and Risk assessment should be prepared together with Performing authority and HSE department.
- The Permit to Work (PTW) System is an essential management tool to enable safe systems of work to be implemented for hazardous activities. Its failure can significantly increase the risk to employees engaged in such activities:
- All activities in which there are non routine or high risk activities taking place shall be subjected to risk assessment and Permit to Work Controls.
- Performing authority by PTW must pass training PTW Rev.10 A02. Be competent and responsible for the implementation of conditions of the PTW.
- Supervisors can only instruct start of work, when all requirements in risk assessment and PTW are in place and controls to manage identified hazards are implemented.
- Personnel working with PTW should receive an explanation of its content.
- All AEWG related PTWs must be discussed with PRAs in PTW meetings.



МИНУТКА ПО ТБ Золотые правила по охране здоровья и труда компании «НКОК Н.В.»

Золотые правила по охране здоровья и труда представляют собой обобщенные основные элементы политики или процедур управления в области ОЗТОС и Б.

В любом случае необходимо руководствоваться соответствующей политикой, процедурой, руководством и техническими условиями (указанные для каждого Золотого правила по охране здоровья и труда).



8. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- Наряд Допуск на производство работ является одним из Золотых правил компании НКОК.
- НДПР и оценка рисков должны оформляться совместно с исполняющей стороной и отделом ТБ.
- Система нарядов-допусков на производство работ (НДПР) является важнейшим инструментом управления, обеспечивающим применение систем безопасности при производстве опасных работ. Неэффективное использование данного инструмента может значительно повысить риск для работников, занятых в таких работах:
- Для всех работ, включающих нештатные операции или операции с высоким уровнем риска, должна проводиться оценка рисков и оформляться наряд-допуск на производство работ.
- Исполняющая сторона по НДПР должна пройти курс НДПР Rev.10 A02. Быть компетентным и нести ответственность за исполнение условий НДПР.
- Супервайзеры могут разрешить начало работ только тогда, когда все требования по оценке рисков и НДПР выполнены, и приняты меры по управлению выявленных опасных факторов.
- Персонал, работающий по НДПР, должен получить разъяснение по его содержанию.
- Все НДПР компании АИВГ должны быть согласованы с Лицом, Ответственным за Участок на собраниях по НДПР.